

2.pielikums.

Jautājumi un atbildes saistībā ar iepirkumu “Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5MW piegāde un montāža katlumājā Zvиргзdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā”, ID Nr.TNS 2017/CA-5

Nr.p.k.	Jautājumi	Atbildes
1.	Vai būvvaldē ir iesniegts būvniecības ieceres iesniegums?	Būvvaldē būvniecības ieceres iesniegums nav iesniegts, skatīt iepirkuma procedūras “Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5MW piegāde un montāža katlumājā Zvиргзdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā”, ID Nr. TNS 2017/CA-5, pielikumu Nr. 10., “Tehniskā specifikācija – noteikumi”.
2.	Vai objektam ir inženiertopogrāfija, kura būtu derīga ģenplāna izstrādei?(nepieciešama skursteņa projekta izstrādei). Gadījumā, ja šādas dokumentācijas nav, tad parasti šādas dokumentācijas sagatavošanas laiks ir 3-4 nedēļas. Kurš sedz dokumentu sagatavošanas izmaksas – Pasūtītājs vai Izpildītājs?	Šādas dokumentācijas nav, skatīt iepirkuma procedūras “Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5MW piegāde un montāža katlumājā Zvиргзdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā”, ID Nr. TNS 2017/CA-5, pielikumu Nr. 10., “Tehniskā specifikācija – noteikumi”. Izmaksas tiek iekļautas projekta kopējās izmaksās.
3.	Vai Valsts Vides dienestā ir iesniegts pieprasījums tehnisko noteikumu saņemšanai Emisijas projekta izstrādei, kas nepieciešams jaunā skursteņa augstuma un izmēru noteikšanai? Noteikumu saņemšanas termiņš – 30 dienas.	Pieprasījums Valsts Vides dienestam nav iesniegts, skatīt iepirkuma procedūras “Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5MW piegāde un montāža katlumājā Zvиргзdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā”, ID Nr. TNS 2017/CA-5, pielikumu Nr. 10., “Tehniskā specifikācija – noteikumi”.
4.	Vai veikta objekta ģeotehniskā izpēte, kas nepieciešama skursteņa pamata projektēšanai? Kas to apmaksā?	Objekta ģeotehniskā izpēte nav veikta, skatīt iepirkuma procedūras “Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5MW piegāde un montāža katlumājā Zvиргзdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā”, ID Nr. TNS 2017/CA-5, pielikumu Nr. 10., “Tehniskā specifikācija – noteikumi”. Izmaksas tiek iekļautas projekta kopējās izmaksās.
5.	Vai nolikumā norādītais maksimālais līguma izpildes termiņš – 16 nedēļas ir uzskatāms par korektu, nemot vērā to, ka līguma izpildes termiņš ir viens piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem? Tā kā gadījumā, ja neviens no augstāk minētajiem darbiem līdz līguma noslēgšanas brīdim nav veikts, tad minētās dokumentācijas pieprasīšana/saņemšana un projekta izstrāde var aizņemt vismaz 12-13 nedēļas.	Lai sagatavotu visu nepieciešamo dokumentāciju un veiktu visus nepieciešamos saskaņojumus atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām (2. grupas skursteņa izbūvei), skatīt grozījumus iepirkuma procedūras “Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5MW piegāde un montāža katlumājā Zvиргзdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā”, ID Nr. TNS 2017/CA-5,Nolikuma punktā 3.4. –“ <u>Maksimālais paredzamais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 28 (divdesmit astoņas) nedēlas no līguma noslēgšanas dienas</u> ”.

2.pielikums.

6.	No nolikuma nav īsti skaidrs, kāda kvalifikācija ir nepieciešama Atbildīgajam būvdarbu vadītājam – siltumapgādes, ventilācijas vai gaisa kondicionēšanassistēmu būvdarbu vadīšanā vai ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā?	Skatīt iepirkuma procedūras “Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5MW piegāde un montāža katlumājā Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā”, ID Nr. TNS 2017/CA-5, pielikumu Nr.4
7.	Lūdzam precīzēt periodu, kurā ir veikti līdzvērtīga rakstura darbi, tā kā 7.3. punktā ir minēts 5 (piecu) gadu periods, bet 8.2.3. - 3 (trīs) gadi.	Skatīt grozījumus iepirkuma procedūras “Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5MW piegāde un montāža katlumājā Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā”, ID Nr. TNS 2017/CA-5, Nolikuma punktā 8.2.3. – “Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu, kas apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (pielikums Nr.2) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigtī.